



Wycena Nr: 06/04/2024

z dnia: 08.04.2024 r.

Wykonawca wyceny: inż. Grzegorz Gwiazdowski BiuroRzeczoznawcze.PL

Właściciel: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Adres: Prezydenta Gabriela Narutowicza 75, 90-132 Łódź

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2024

Marka: RENAULT Model: Kangoo 1.6 MR`03 E3  
Wersja: Helios Nr rejestracyjny: EL 8465R Rok produkcji: 2005  
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: VF1KC0SAF34694734

Nr INFO-EKSPERT 031-03475  
Data pierwszej rejestracji 26.10.2005 r.  
Data ważności badania technicznego 01.09.2023 r.  
Wskazanie drogomierza 406770 km  
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) Żółty  
Oznaczenie typu KC0/FC0  
Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe  
Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)  
Pojemność / Moc silnika 1598 ccm / 70 kW (95 KM)

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Immobilizer	7	Szyby przednie regulowane elektrycznie
2	Klimatyzacja	8	Światła p/mgielne przednie
3	Poduszka powietrzna kierowcy	9	Wspomaganie układu kierowniczego
4	Poduszka powietrzna pasażera	10	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
5	Radioodtwarzacz	11	Zamek centralny zdalnie sterowany
6	Siedzenia tylne dzielone		

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	529
2	+ Hak holowniczy	106
3	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	49
4	+ Radioodtwarzacz CD	29

### KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (227 mies.)	12 200 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	713 zł
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	250 zł
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 3 316 zł
KOREKTY RÓŻNE	- 7 192 zł

W tym:	[%]	Wartość [zł]
Aktualność badań technicznych	-5.0	- 492
Naprawa uszkodzeń	-68.0	- 6 700

**UWAGI**

W toku czynności rzeczoznawczych stwierdzono następujące usterki:

1. Po włączeniu silnika aktywna jest kontrolka silnika "check engine"- do zweryfikowania w warunkach warsztatowych,
2. Pojazd posiada uszkodzona pompę wody - do zweryfikowania w warunkach warsztatowych,
3. Pojazd posiada uszkodzony układ wydechowy - do zweryfikowania w warunkach warsztatowych,
4. Pojazd posiada liczne zadrapania i ogniska rdzy widoczne na zdjęciach:
  1. okładzina zderzaka przedniego - zadrapania
  2. błotnik prawy przedni - pęknięcie lakieru,
  3. obudowa lusterka zewnętrznego prawego - zadrapania,
  4. drzwi prawe przednie - odpryski,
  5. błotnik prawy tylny - zarysowania,
  6. okładzina tylnego zderzaka - zadrapania oraz pęknięcia,
  7. tylne drzwi - ogniska rdzy,
  8. błotnik tylny lewy - ubytki karoserii ze względu na ogniska rdzy,
  9. tylne lewe drzwi - ogniska rdzy,
  10. przednie lewe drzwi - ogniska rdzy oraz zarysowania,
  11. pokrywa silnika - odpryski,
  12. lampa tylna prawa - zarysowania
  13. gałka zmiany biegów - zużycie

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii, wynosi:

**2 700 zł**

(słownie: dwa tysiące siedemset złotych)

w tym VAT (23.0%) 504.88 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na IV-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

